

INFORMACIÓN



COMO LLEGAR:

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración es situarse sobre la Autovía de Circunvalación de Jerez de la Fra. (A-4) y tomar la salida nº 635, dirección JEREZ, PARQUE EMPRESARIAL. Una vez tomada dicha salida, el tramo está situado en el lado opuesto del polígono industrial, tomando como referencia la autovía.

MEDICIÓN:

Inicio de medición: CA-3103 Km 0 (Altura del Hito 0)
Final de medición: CA-3103 Km 5 (Altura del Hito 5)

DISTANCIA MTS.		REFERENCIA	INFORMACION
TOTAL	PARCIAL		
0	0		HITO 0
1.001	1.001	CA-3103 KM 1	HITO 1
2.001	1.000	CA-3103 KM 2	HITO 2
3.034	1.033	CA-3103 KM 3	HITO 3
4.002	968	CA-3103 KM 4	HITO 4
5.006	1.004		HITO 5

PARA DAR LA VUELTA, PUEDEN UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS ACCESOS A LAS FINCAS COLINDANTES CON LA CA-3103 LES ROGAMOS EXTREMEN LAS PRECAUCIONES