


**INFORMACIÓN**



**COMO LLEGAR:**

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración es saliendo de la localidad de ESPIEL, dirección la nacional N432. Pasada primera rotonda de salida del pueblo encontramos el Hito 0 de la Co-4400

**MEDICIÓN:**

Inicio de medición: CO-4400 (Altura del HITO 0)  
Final de medición: CO-4400 (Altura del HITO 5)



DISTANCIA MTS.		REFERENCIA	INFORMACION
TOTAL	PARCIAL		
0	0		HITO 0
983	983		HITO 1
1.983	1.000		HITO 2
2.967	984		HITO 3
3.969	1.002		HITO 4
4.968	999		HITO 5