

INFORMACIÓN



COMO LLEGAR:

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración Alternativo es llegar a San Jose del Valle y coger el desvio hacia la CA-5102.
El Hito 0 esta justo en el cruce.

MEDICIÓN:

Inicio de medición: CA-5102 Km 0 (Altura del Hito 0)
Final de medición: CA-5102 Km 4 (Altura del Hito 4)

DISTANCIA MTS.		REFERENCIA	INFORMACION
TOTAL	PARCIAL		
0	0	CA-5102 KM 0	HITO 0
1.016	1.016	CA-5102 KM 1	HITO 1
1.999	983	CA-5102 KM 2	HITO 2
3.012	1.013	CA-5102 KM 3	HITO 3
4.038	1.026	CA-5102 KM 4	HITO 4

--