



FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE RALLYCROSS CHAMPIONSHIP
HUNGARIAN NATIONAL RALLYCROSS CHAMPIONSHIP
AUSTRIAN NATIONAL RALLYCROSS CHAMPIONSHIP
CZECH NATIONAL RALLYCROSS CHAMPIONSHIP
SLOVAK NATIONAL RALLYCROSS CHAMPIONSHIP



Live results: www.chronomoto.com

Venue / A verseny helyszíne: Nyirád, Nyirád Racing Center

Date / Időpontja: 06-07. September 2025

Stewards Decision No. 4

4. számú HATÁROZAT

From / Kitől: The Stewards / Felügyelő Testület

To / Kinek: 469 / Papp Lajos

Ramar Team Kft.

Doc.No./Ikt.sz.: 3.9

Date / Dátum: 2025. Szeptember 07.

Time / Időpont: 11:30

The Stewards, having received a report from the Chief Scrutineer, summoned and heard the driver and competitor representative, have considered the following matter and determine the following:

A Felügyelő Testület jelentést kapott a Vezető Technikai Ellenőrtől, beidézte és meghallgatta az érintett versenyzőt és a nevező képviselőjét, amely alapján az alábbi döntést hozta:

N° / Driver: 469/ Papp Lajos

**Competitor /
Nevező:** Ramar Team Kft.

Time / Időpont: 10:45

Session / Esemény: STC+2000 Heat 3

Fact / Tényállás: Missing right side mirror in the pre-grid area

Hiányzó jobb oldali tükör a rajtelőkészítőben

Offence / Breach of FIA ISC Appendix J Article 279 10.2.5.

Szabálytalanság: *Az FIA ISC J függelék 279 10.2.5 fejezet megsértése*

Decision / Döntés: 100€ fine

100€ pénzbüntetés

Reason / Indokolás: In the pre-grid of Heat 2, the right-hand side mirror was missing from Car 469. The scrutineers issued a verbal warning to car 469 to install a new mirror for the next heat. In the pre-grid area of Heat 3, the mirror was still missing, so the scrutineers referred this case to the Stewards. The Stewards determined that this is a Breach of Technical Regulation and decided to apply the penalty above. The Competitor is reminded to install the mirror before the next session he participates.

A Heat 2 rajtelőkészítőjében a 469-es autó jobb oldali tükre hiányzott, ezért a Technikai Ellenőrök szóbeli figyelmeztetést alkalmaztak, és felszólították, hogy pótolja a hiányzó tükröt. A Heat 3 rajtelőkészítőjében továbbra is hiányzott a jobb oldali tükör, ezért a Technikai Ellenőrök jelentették az esetet a Sportfelügyelőknek. A Sportfelügyelők megállapították, hogy az eset a Technikai Szabályok megsértése, ezért a fenti büntetést alkalmazták. A Sportfelügyelők felhívják a Nevező figyelmét, hogy a következő futam előtt pótolja a hiányzó tükröt.

Competitors are reminded that they have the right to appeal certain decisions of the Stewards, in accordance with Article 15 of the FIA International Sporting Code and Article 9.1.1 of the FIA Judicial and Disciplinary Rules, within the applicable time limits.

A Sportfelügyelők felhívják a nevezők figyelmét, hogy az alkalmazandó határidőn belül, a nevezőknek az FIA Nemzetközi Sportkódex 15. cikkelyével, valamint az FIA Bírói és Fegyelmi Szabályzat 4. cikkelyével összhangban jogukban áll a Sportfelügyelők bizonyos döntései ellen fellebbezéssel élni.

Major Dávid

A Felügyelő Testület vezetője
Chair of the Panel of Stewards

Faluvégi Péter

Sportfelügyelő
Steward

Slaven Dedic

Sportfelügyelő
Steward