

Dátum	2024. 05. 25.	Idő:	13:10
Tárgy:	9. sz. Felügyelő testületi határozat	Dok. No.:	2.10.
Kitől:	Felügyelő Testület	Oldal szám:	1
Kinek:	Proformance Service Kft.	Melléklet:	-

A Felügyelő Testület a Vezető technikai ellenőr által eljuttatott - a GY (SS2) STOP állomásán történt technikai ellenőrzésről készült - jegyzőkönyve alapján vizsgálatot folytatott le. A vizsgálat során megvizsgálta az ügyről készített jelentést és az alábbi döntést hozta:

N° / Versenyző	44 Tógyer Imre – Deli János
Nevező	Proformance Service Kft.
Időpont	2024. május 25.
Esemény	GY (SS) 2 STOP állomáson végzett technikai ellenőrzés
Tényállás	A versenyzőpáros megsértette a beépített tűzoltórendszerek megfelelő működésére vonatkozó előírást.
Szabálytalanság	FIA J függelék / 253. cikkely 7.2.4. pontja
Döntés	FIA Nemzetközi Sportkódex 12.4.1. c.- PÉNZBŰNTETÉS 20.000,- forint
Indokolás	A Felügyelő Testület a Vezető technikai ellenőrtől a napközben végzett ellenőrzésről technikai jelentést kapott. A Technikai bizottság a GY2 (SS2) STOP állomásán ellenőrzést végzett a beépített tűzoltókészülékek megfelelő használatáról. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a fenti versenyzőpáros tűzoltókészülékében a biztosító szeg nem az előírt – „kihúzott” – állapotban volt, így a tűzoltókészülék szükség esetén nem lett volna használható állapotban, így nem tett eleget a fent hivatkozott szabály előírásainak. Fentiek alapján a Felügyelő Testület a versenyzőpárossal szemben pénzbüntetést szabott ki.

A Sportfelügyelők felhívják a nevezők figyelmét, hogy az alkalmazandó határidőn belül, a nevezőknek az FIA Nemzetközi Sportkódex 15. cikkelyével, valamint az FIA Bírói és Fegyelmi Szabályzat 4 függelékével összhangban jogukban áll a Sportfelügyelők bizonyos döntése ellen fellebbezéssel élni.



Hajdu Attila
Felügyelő testület vezetője



Oroszlán Tibor
sportfelügyelő



Selmeczi György
sportfelügyelő

A határozatot a Felügyelő testület 2024. 05. 25-én 13:22-kor tette közzé a hivatalos hirdetőtáblán.