


INFORMACIÓN



COMO LLEGAR:

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración es desde la población de MACAEL coger dirección LAROYA y dar la vuelta una vez pasado el Hito 6 de la AL-6104

MEDICIÓN:

Inicio de medición: AL - 6106 en SEÑAL DE PELIGRO DESPRENDIMIENTOS
37.32042919, -2.31956472

Fin de medición: AL - 6104 en HITO 6
37.3004259, -2.3258238

| DISTANCIA KM. | | REFERENCIA | INFORMACION |
|---------------|---------|---|--|
| TOTAL | PARCIAL | | |
| 0 | 0 |  | CARRETERA A-6104 DESDE MACAEL A LAROYA |
| 994 | 994 |  | SEÑAL CURVAS PELIGROSAS |
| 2.001 | 1.007 |  | SEÑAL PERMITIDO ADELANTAR |
| 3.033 | 1.032 |  | SEÑAL PROHIBIDO ADELANTAR |
| 4.375 | 1.342 |  | SEÑAL LIMITE 30 |
| 5.549 | 1.174 |  | HITO 6 |