

**INFORME VERIFICACIÓNS ALEATORIAS PARA
COMISIÓ DE TRABALLO DE SLALOM 2024**

PROBA: V SLALOM GUITIRIZ **DATA:** 04052024

Participante: <u>XAQUIN TORRES</u>	DORSAL <u>20</u>
Vehículo (marca e modelo): <u>RENAULT CLIO 1.1</u>	
Matrícula: <u>0509 DLN</u>	

DESCRIPCIÓN DO PUNTO VERIFICADO	SI	NON
1. Ten autoblocante		
2. Ten separadores		<u>—</u>
3. Ten cubrecárter		<u>—</u>
4. Ten rodas de rúa	<u>—</u>	
5. Ten protección nas fiestras laterais dianteiras	<u>—</u>	
6. Ten roda de reposto no interior		<u>—</u>
7. Ten os reforzos de serie nas portas, capo, etc.	<u>—</u>	
8. Ten tódolos asentos, tapizados,etc	<u>—</u>	
9. Ten suspensión de calle (non roscada)	<u>—</u>	
10. Ten alternador	<u>—</u>	

DESCRIPCIÓN DO PUNTO VERIFICADO	Nº REFERENCIA
11. Código de motor	
12. Código de admisión (mariposa)	
13. Código de centralita <u>FOTO</u>	<u>62004544</u>
14. Código da caixa de cambio	

PUNTOS QUE SE VERIFICAN													
1	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	11	12	<u>13</u>	14

OBSERVACIÓNS:

B.A.

195/50 R15 - 185/55 R15

O responsable:

El Ledo
EMILIO LEDO