

**INFORME VERIFICACIÓNS ALEATORIAS PARA
COMISIÓN DE TRABALLO DE SLALOM 2024**

PROBA: V SLALOM QUITIRIZ

DATA: 04052024

Participante: <u>YERAY GONZALEZ</u>	DORSAL <u>24</u>
Vehículo (marca e modelo): <u>PEUGEOT 106 1.1</u>	
Matrícula: <u>5056 BKG</u>	

DESCRIPCIÓN DO PUNTO VERIFICADO	SI	NON
1. Ten autoblocante		
2. Ten separadores		<u>—</u>
3. Ten cubrecárter		<u>—</u>
4. Ten rodas de rúa	<u>—</u>	
5. Ten protección nas fiestras laterais dianteiras	<u>—</u>	
6. Ten roda de reposto no interior		<u>—</u>
7. Ten os reforzos de serie nas portas, capo, etc.	<u>—</u>	
8. Ten tódolos asentos, tapizados,etc	<u>—</u>	
9. Ten suspensión de calle (non roscada)	<u>—</u>	
10. Ten alternador	<u>—</u>	

DESCRIPCIÓN DO PUNTO VERIFICADO	Nº REFERENCIA
11. Código de motor	
12. Código de admisión (mariposa)	
13. Código de centralita <u>FOTO</u>	<u>1 123 535</u>
14. Código da caixa de cambio	

PUNTOS QUE SE VERIFICAN													
1	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	11	12	<u>13</u>	14

OBSERVACIÓNS:

ASENTO + CINTO SERIE

185/50 R14

O responsable:

(Ebede)

Emilio bedo