

FECHA : 14/10/2023

HORA:12:40

COMISARIOS DEPORTIVOS

DOCUMENTO núm. : 2.4

AUTORIZADOS

DE : COMISARIOS DEPORTIVOS

A: TODOS LOS CONCURSANTES
OFICIALES

C/C:

Los vehículos enumerados a continuación y verificados según los informes recepcionados, están autorizados a tomar salida, en orden numérico descendente en la Prueba denominada III Cronometrada Balcón de Canales, excepto aquellos marcados con *, que deberán subsanar las anomalías detectadas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*
11	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	27	28	29	30	31	33	
TOTAL									29

OBSERVACIONES

Deberán subsanar las anomalías detectadas y pasar nueva Verificación Técnica el 14/10/2023 en presalida.

Núm	Anomalías detectadas
10	Extintor caducado

LOS COMISARIOS DEPORTIVOS

Fdo. D. Francisco Escobar Villegas
Lic. CD-1001-ESP/AN

Fdo. D. Rubén Suárez Ruano
Lic CD-7710-ESP/AN

Fdo. D. José Luis Conde Donaire
Lic. CD-624-ESP/AN

Publicar en tablón oficial de avisos 